

Prodotto	HIDRO CARBON SOLVENT													
Codice	408 000 300-301-302													
Foto prodotto														
Descrizione	HCS (Hidro Carbon Solvent) è una soluzione che neutralizza gli idrocarburi. HCS, agendo sulla tensione superficiale degli idrocarburi, riesce a rompere la catena molecolare di idrogeno e carbonio; una volta scissi gli elementi, questi vengono incapsulati in un cuscino di acqua e ossigeno e quindi resi "biodisponibili". Questo significa che in pochi minuti HCS riesce a decomporre l'idrocarburo presente sulle superfici.													
Caratteristiche fisico/chimiche	<table><tr><td>Aspetto</td><td>Liquido</td></tr><tr><td>Odore</td><td>Tipico</td></tr><tr><td>Punto di fusione/congelamento</td><td>-10°C</td></tr><tr><td>Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione</td><td>180°C – 230°C</td></tr><tr><td>Densità</td><td>0.90 – 0.94 g/cm³</td></tr><tr><td>Idrosolubilità</td><td>Dispersibile</td></tr></table> Le caratteristiche sopraelencate sono riferite al prodotto puro. Il prodotto è fornito diluito al 50%. L'HCS è costituito da frazioni aromatiche pesanti e tensioattivi.		Aspetto	Liquido	Odore	Tipico	Punto di fusione/congelamento	-10°C	Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione	180°C – 230°C	Densità	0.90 – 0.94 g/cm³	Idrosolubilità	Dispersibile
Aspetto	Liquido													
Odore	Tipico													
Punto di fusione/congelamento	-10°C													
Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione	180°C – 230°C													
Densità	0.90 – 0.94 g/cm³													
Idrosolubilità	Dispersibile													
Applicazioni	Il prodotto è particolarmente efficace nella rimozione e flussaggio dei depositi idrocarburi pesanti e bituminosi: • pulizia di scafi e sentine • lavaggio serbatoi • lavaggio impianti di raffinazione • pulizia di autocisterne • pulizia vasche													
Modalità di utilizzo	• Il prodotto è pronto all'uso, agitare manualmente prima dell'uso. • Il dosaggio è funzione del tipo di applicazione e delle caratteristiche del sistema.													
Condizioni di stoccaggio	Il prodotto stoccato in luogo riparato ed asciutto ha un tempo di conservazione di 12 mesi.													

Precauzioni d'uso

- Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori e dotarsi dei dispositivi di protezione individuale
- Durante il lavoro non mangiare né bere
- Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute o urti
- Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari
- Utilizzare indumenti e guanti protettivi e maschera facciale paraschizzi